


Software para CINTA INTEGRADORA

- Este es uno de los programas que funcionan sobre los indicadores de PESO multifunción DW-##. Con este programa se podrá obtener el caudal y total de producto que se transporta por una cinta como por ejemplo: tierra, hielo, frutos secos, aceitunas, y en general todo tipo de producto a granel.
- Cuando busque un indicador de estas características, tenga en cuenta sus necesidades actuales, cómo podrían cambiar en un futuro, y con qué facilidad el sistema que usted está considerando podría adaptarse a esas nuevas condiciones de funcionamiento.

Software disponible en los siguientes indicadores:



GENERALIDADES:

- ✓ Permite configurar 3 setpoints en 5 modos de funcionamiento diferentes, y 3 tipos de reset, que activan 3 relés.
- ✓ Dispone de salida de indicación de cinta en marcha.
- ✓ Dispone de una entradas digitales optoaislada configurable.
- ✓ Opcionalmente dispone de una entrada de encoder para poder realizar los cálculos con mayor precisión.
- ✓ Dispone de un contador de hora de funcionamiento y toneladas procesadas.
- ✓ Las opciones de configuración están protegidas con un PASSWORD.
- ✓ Este indicador puede configurarse a través del programa **DW-REMOTE** para WINDOWS™.
- ✓ Permite transmitir las variables de trabajo vía RS232, RS485 y Salida Analógica 0-20mA, 4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc.
- ✓ Permite la conexión en red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenador central.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- ✓ Medidor de caudal (kg/h o t/h)
- ✓ Totalizador (kg o t)
- ✓ Medidor de desplazamiento de la cinta (m)
- ✓ Velocidad cinta (m/s)

INFORMES:

- ✓ Resultados del total acumulado.
- ✓ Resultado del gran total.

OPCIONES:

- ✓ Comunicación vía RS232, RS485 ó Ethernet con otros dispositivos.
- ✓ Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.
- ✓ Bajo demanda cualquier tipo de modificación.