



easyWEIGHT

- Este programa está pensado para dar mayor potencia a los indicadores DW-### en modo Peso-Tara.
- Permite gestionar un número ilimitado de: clientes, proveedores, artículos y movimientos de todas las pesadas realizadas, pudiendo obtener acumulados, listados detallados, etc.
- Además permite configurar el formatos de los tickets, agrupar movimientos por número de lote, asignar referencias, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ N° de básculas: máximo 32.
- ✓ N° de artículos: ilimitado.
- ✓ N° de clientes: ilimitado.
- ✓ N° de proveedores: ilimitado.
- ✓ N° de usuarios: ilimitado (permite niveles de acceso)
- ✓ Las opciones de mantenimiento disponibles son:
 - ▲ Altas
 - ▲ Bajas
 - ▲ Modificaciones
 - ▲ Consultas
 - ▲ Informes
 - ▲ Búsquedas
 - ▲ Ordenación
 - ▲ Fijar rango

INFORMES:

- ✓ Preimpresión de los informes en pantalla.
- ✓ Artículos
- ✓ Clientes
- ✓ Proveedores
- ✓ Informes de movimientos
- ✓ Informe regularizaciones
- ✓ Ticket de cada pesada

OPCIONES:

- ✓ Conexión a indicadores peso-tara de terceros.
- ✓ Comunicación vía RSxxx, Módem, Ethernet o WIFI con otros dispositivos.
- ✓ Comunicación con otros ordenadores.
- ✓ Introducción de códigos de barras a través de un dispositivo lector..
- ✓ Impresión de etiquetas de código de barras de los ciclos realizados mediante etiquetadora.
- ✓ Bajo demanda cualquier tipo de modificación.

The screenshot shows the main interface of the easyWEIGHT software. It features a top menu bar with options like 'Fichero', 'Mantenimiento', 'Históricos', 'Configuración', and 'Ayuda'. Below the menu, there are icons for 'Clientes', 'Proveedores', and 'Artículos'. The central area displays a large digital scale display with 'Bruto: 1108.4 kg', 'Tara: 0.0 kg', and 'Neto: +1108.4 kg'. To the right, there are buttons for 'Cero', 'Tara', and 'Destarar'. Below the scale, there are fields for 'Artículo', 'Cliente', and 'Observaciones'. At the bottom, there is a table of movements with columns for 'Lote', 'Pesada', 'Fecha', 'Hora', 'Tara', 'Neto', and 'Bruto'. The table shows several rows of data, with the last row highlighted in blue.

Labels pointing to the interface:

- Teclas para el control del peso
- Usuario activo
- Información del indicador activo
- Opciones del modo de funcionamiento
- Funciones sobre el peso
- Acceso directo a las Dbf.
- Estado de la báscula
- Valores de peso
- Datos del artículo seleccionado
- Datos del cliente o proveedor seleccionado
- Información general
- Últimos movimientos registrados